

17.5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Về xử lý phản ánh trên kênh IOC

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00, ngày 17 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường UBND Phường Đông Lương.

Thành phần tham gia gồm có:

1. Đại diện UBND Phường Đông Lương

- 1.1 Ông Võ Văn Thái. Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Phường;
- 1.2 Bà Nguyễn Thị Kim Thảo. Chức vụ: Công chức ĐC-XD Phường;

2. Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường TP

- 2.1 Ông Trần Quang Khoa. Chức vụ: Chuyên viên;

3. Đại diện Đội CSĐT TP về KT và CV thuộc Công an Thành phố

- 3.1 Ông

4. Đại diện các trưởng các Hội, đoàn thể Phường

- 4.1 Bà: Nguyễn Thị Thu Vân - CĐ UBMT
- 4.2 Ông: Lê Xuân Tuấn - CĐ Hộ CB
- 4.3 Bà: Trương Thị Lan Chi - CĐ Hộ PN
- 4.4 Ông: Lê Quang Cường - CĐ Hộ ND
- 4.5

5. Đại diện Công an Phường Đông Lương

- 5.1 Ông: Hồ Chí Cường - Trưởng Công an Phường

6. Đại diện Khu phố Đại Áng

- 6.1.
- 6.2

Làm việc với:

- 1. Ông Nguyễn Lộc, trú tại Số nhà 521 đường Lê Duẩn, Khu phố Đại Áng, Phường Đông Lương, TP Đông Hà.

Nội dung làm việc:

Tiếp nhận nội dung phản ánh hiện trường ngày 13/5/2024 của công dân liên quan đến việc công trình hầm nhà vệ sinh của gia đình ông Nguyễn Lộc trú tại Số



nhà 521 đường Lê Duẩn, Khu phố Đại Áng, Phường Đông Lương, TP Đông Hà có hiện tượng rò rỉ chất thải, bốc mùi hôi khó chịu ra môi trường, ảnh hưởng đến khu dân cư. UBND Phường đã phối hợp với các cơ quan tiến hành kiểm tra tại thực địa của số nhà 521 đường Lê Duẩn, Khu phố Đại Áng, Phường Đông Lương.

Ý kiến của ông Lê: Công trình về Suid của gia đình đã xây dựng từ lâu, quá trình sử dụng thì lúc đầu có tiếng ra bên ngoài tạo nên âm các hệ quả đũa lân cận cho rằng công trình về Suid bị hỏng rò rỉ ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường là không đúng thực tế tay nhiều đề xuất phục vụ tăng cường các hệ quả đũa lân cận hàng loạt làm hệ thống thoát nước để đảm bảo mỹ quan, qua kiểm tra thực tế cho thấy nước thải chảy xả thải ra bên ngoài, mặt trên rất trong có mùi hôi nước thải qua tiếng rất ít, hiện tại không có mùi hôi.

trong khu dân cư chưa có thoát nước công cộng, nhiều hộ gia đình đều xả thải ra đường để chung làm mất mỹ quan.

Hiện trạng hàng ngang cao hơn mặt đường 1,5 m. hiện gia đình đã có chổ chôn xử lý về phía phía sau qua hàng.

tại nơi làm việc, gia đình ông Lê cần cắt ngang thị giác tại sẽ có bin, lắp biển phục vụ phía phía qua hàng, để giải các hệ quả lân cận phía lập hệ thống để đảm bảo mỹ quan.

Biên bản lập xong vào lúc 0 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc cho các bên tham dự cùng nghe và thống nhất ký tên./.



**KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Văn Thái

Chức vụ

nd

Nguyễn Lạc

[Signature]

[Signature]

Trần Quang Khôn

[Signature]
Hồ Đức Cường

